

MEJORA DE LA CONSIGNACIÓN DE LOS DECANTADORES SECUNDARIOS DE LA EDAR BESÓS

Nº Exp.: AB/RIM/2020/03

24/02/2020

| Nº | CONSULTA OPERADOR ECONÓMICO | RESPUESTA AIGÜES DE BARCELONA |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Se pide aclaración sobre los cuadros de conectores para motores (punto 3.a del PPT) sobre si el IP mínimo de las tomas de corriente ha de ser IP65. | Como mínimo ha de ser de IP44. |