

**REPOSICIÓN DE LOS VARIADORES DE FRECUENCIA DE LAS BOMBAS DE IMPULSION DE AGUA REGENERADA DE LA ESTACIÓN DE
AGUAS REGENERADAS DEL BAIX LLOBREGAT**

Nº EXP.: AB/RIM/2019/24

18/06/2019

Nº	CONSULTA OPERADOR ECONÓMICO	RESPUESTA AIGÜES DE BARCELONA
1	Se consulta si se necesitan variadores 'producto' para instalación en armarios ya existentes o solución completa autoportante IP54	Se confirma que se necesitan variadores 'producto' para instalación en CCM. La IP de la electrónica ha de ser IP-54 pero para la cabina es suficiente un IP-20